

Информация ТУ

по результатам проверок подведомственных учреждений органами внутренних дел, прокуратуры, государственного пожарного надзора, роспотребнадзора на предмет соблюдения требований законодательства в области антитеррористической, пожарной безопасности санитарного благополучия

в 2019году

№ п\п	Кратное наименование ОУ	Акт реагирования контролирующих органов (дата, № кем вынесен)	Выявления нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. приказах о дисциплинарных взысканиях (дата, № ФИО, ,должность)
1	ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о.Октябрьск	Представление №17-05/107 от 15.03.19г.Роспотребнадзора	1. в каб. №316 на момент проверки температура воздуха была 17 град Цельсия, в каб. №308 - 16 град Цельсия, в каб. №204 - 17 град Цельсия, в каб. №104 - 17 град Цельсия, в каб. №111 -17 град Цельсия (при норме 18-24 град Цельсия).	написаны письма в МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (Исх. №1598 от 09.11.2017г., Исх. №1731 от 09.11.2017г., Исх. №56 от 17.01.2018г., Исх. №111 от 24.01.2018г., Исх. №216 от 18.02.2019г.,

				Исх.954 от 14.06.2018г., Исх. №969 от 15.06.2018г., Исх. №63 от 18.01.2018г., Исх. №259 от 22.02.2019г., Исх. №303 от 28.02.2019г., Исх. №136 от 28.01.2019г., Исх. №215 от 18.02.2019г., Исх. №216 от 18.02.2019г., исх. № 384 от 13.03.2019г.) о ремонте окон, замене стекол в классных кабинетах школы, в рекреациях.
2	ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о.Октябрьск	Акт проверки №17-07/477 от 05.09.2019г. Роспотребнадзора	1. не рассчитано количество обучающихся в классах из расчета 2,5 кв.м на 1 обучающего при фронтальных формах занятий 2. количество детей в группах ДОУ№9 не приведено в соответствии с площадью групповых из расчета не менее 2 кв.м на 1 ребенка 3-7 лет и не менее 2.5 кв.м на 1 ребенка 3-х лет	1.согласно Закона «Об образовании в РФ» №273 и Распоряжения Администрации г.о.Октябрьск школа обучает всех учащихся своего микрорайона. 2.Написаны письма в МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (Исх. №1093 от 09.08.2019г., №1446 от 11.09.2019г.) о ликвидации выявленных нарушений

3	ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о.Октябрьск	Акт от 8.08.2019г. полиции ОПН№33 (г.Октябрьск) МУ МВД России «Сызранское»	1.в доун№9, доун№13 отсутствует ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии 25м от объекта, металлодетекторы.	Написаны письма в МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (Исх. №1085 от 08.08.2019г.) о ликвидации выявленных нарушений
4	ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о.Октябрьск	Представление №21-72-823-19 от 24.04.2019г.Прокуратуры г.Октябрьска	На официальном сайте не обеспечен документ, определяющий Политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных, имеется неограниченный доступ к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно- телекоммуникативной	На официальном сайте ОО размещен данный документ

			сети	
5	ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о.Октябрьск	Представление №21-72-785-19 от 19.04.2019г.Прокуратуры г.Октябрьска	В ОО не обеспечивается наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля или на контрастном режиме	Написаны письма в МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (Исх. №613от 19.04.2019г.) о ликвидации выявленных нарушений
6	ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о.Октябрьск	Представление №21-72-652-19 от 29.03.2019г.Прокуратуры г.Октябрьска	1.Не приведено в соответствии 10-дневное меню 2.Нарушение температурного режима на складе 3.Продукт «Геркулес» с истекшем сроком	1.Приведено в соответствии 10-дневное меню (введен Бифидок, птица, макароны с кабачковой икрой) 2.Приобретен кондиционер 3.»Геркулес изъят по Акту 4.Руководитель СА

			годности	«Детский сад №13» объявлено замечание, приказ №195/2 от 23.04.2019г.
7	ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о.Октябрьск	Акт проверки №371 от 28.06.2019г.Госпожнадзора	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствуют светильники 2. На путях эвакуации прокладка труб 3. Отделка путей эвакуации материалами без технической документации 4. Эвакуационные выходы менее 1,2м 5. Не оборудована горизонтальная входная площадка с глубиной 1,5м 	Написаны письма в МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (Исх. №1031от 22.07.2019г.) о ликвидации выявленных нарушений

8	ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о.Октябрьск	Акт проверки №372 от 28.06.2019г.Госпожнадзора в ДОУ№9	<p>1.Отсутствуют дублирование светового и звукового сигнала на пульт пожарной охранысветильники</p> <p>2. Отделка путей эвакуации материалами без технической документации</p> <p>3.Вторые эвакуационные выходы из помещений д/с не соответствует требованиям пожарной безопасности</p> <p>4.Дверь складского помещения не выполнена противопожарной</p> <p>5.Эвакуационные выходы</p>	Написаны письма в МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (Исх. №1031от 22.07.2019г.) о ликвидации выявленных нарушений
---	--	--	--	--

			<p>менее 1,2м</p> <p>6. Не оборудована горизонтальная входная площадка с глубиной 1,5м</p> <p>7. Светильники не работают</p>	
9	ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о.Октябрьск	Акт проверки №373 от 28.06.2019г.Госпожнадзора в ДОУ№13	<p>1.Отсутствуют дублирование светового и звукового сигнала на пульт пожарной охранысветильники</p> <p>2. Отделка путей эвакуации материалами без технической документации</p> <p>3. Эвакуационные выходы менее 1,2м</p> <p>Эвакуационные выходы</p>	Написаны письма в МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (Исх. №1031от 22.07.2019г.) о ликвидации выявленных нарушений

			<p>менее 1,2м</p> <p>4. не установлены ручные пожарные извещатели</p> <p>5.Двери открываются не по направлению выхода из здания</p> <p>6.коридоры, проходы не оборудованы эвакуационным освещением</p>	
--	--	--	--	--